

施工階段

W-1 團隊名單			填寫單位		
			主辦生態團隊		
工程名稱	錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施改善工程				
填表人員 (單位/職稱)	農業部農田水利署北基管理處	填表日期	114 年 3 月 13 日		
主辦機關:農業部農田水利署北基管理處					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
主辦生態團隊:無					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
監造單位、監造生態團隊: <u>紘業水土保持技師事務所</u>					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
負責人	梁○○	學士	25 年	計畫負責人	土木、水保工程
工程師	黃○○	碩士	23 年	計畫承辦	土木、水保工程
營造單位、營造生態團隊: <u>成鎰營造股份有限公司</u>					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
工地負責人	鄭○○	國中	17 年	工地負責人	土木工程


備註：

1. 本表由主辦生態團隊填寫，主辦機關、監造單位及營造單位提供相關人員及其生態團隊資訊。
2. 人員表格欄請自行增減。

W-2 施工前生態保育措施確認表		填寫單位	
		設計單位	
		填表日期	114 年 3 月 13 日
工程名稱		錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施改善工程	
項次	生態保育策略	生態保育措施	參採情形
1	迴避	調整施工時間盡量避免於早上 8 點前及下午 5 點後施作，以免影響野生動物棲息與覓食。	☒ 已納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：_____
2	縮小	施工過程將干擾範圍限制在工區影響範圍內，減少對周遭環境之擾動。	☒ 已納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：_____
3	減輕	設置生物避逃設施及生物通道，減輕陸域動物的橫向阻隔。	☒ 已納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：_____
4	減輕	靜水池等設置小動物逃脫設施，以利於攀爬或躲藏。	☒ 已納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：_____
5	減輕	設置友善動物斜坡通道，避免小型動物跌落溝渠無法逃生。	☒ 已納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：_____
6	減輕	採用砌石生態工法，增加坡面通透性與粗糙面。	☒ 已納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：_____
7	減輕	工區樹木設置保護措施，避免施工中意外傷及樹幹。	☒ 已納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：_____
8	減輕	維持工區及周邊整潔，廚餘垃圾須每日收集清除，避免野生動物誤食。	☒ 已納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：_____
9	補償	渠道兩側砌石護坡上方以植纖網袋收邊，牆面石縫種植腎蕨，以利自然恢復植生地被。	☒ 已納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：_____
10	補償	施工回填區表土裸露，鋪設稻草蓆令植生自然生長演替。	☒ 已納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：_____
主辦機關 單位/職稱 (簽名+日期)		農業部農田水利署北基管理處	主辦生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)
設計單位 單位/職稱 (簽名+日期)		梁○○ (絃業水上保持技師事務所/ 技師)	設計生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)
監造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		梁○○ (絃業水土保持技師事務所/ 技師)	監造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		鄭○○ (成鎰營造股份有限公司/ 工地負責人)	營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)

檢查項目	說明	檢查情形
施工計畫	施工廠商是否將生態人員、生態保育措施自主檢查表、生態保育措施平面圖、工地環境生態異常情況處理計畫納入施工計畫說明書？	☐ 是 ☒ 否，原因：施工計畫未規範應納入相關文件
環境保護及生態保育教育訓練	是否於開工前針對施工人員辦理環境保護及生態保育教育訓練，宣導關注物種、生態保全對象及生態保育措施等事項？	☒ 是 ☐ 否，原因：_____
其它(可依個案需求新增)		☐ 是 ☐ 否，原因：_____


生態保育措施平面圖：



備註：

- 1.本表由設計單位填寫，並與主辦機關、主辦生態團隊、監造單位、營造單位共同確認生態保育措施可行性。
- 2.生態保育策略表格欄位不足請自行增加。

施工中生態保育措施抽查表 (主辦)

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)						填寫單位	
						主辦生態團隊	
工程 名稱	錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施 改善工程				施工期程	114 年 4 月 1 日~114 年 10 月 27 日 共 210 日	
					抽查日期	114 年 6 月 4 日	
項次	生態保 育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合 格	不 合格	尚未 執行		
1	迴避	調整施工時間盡量避免於早上 8 點前及下午 5 點後施作，以免影響野生動物棲息與覓食。	☒	☐	☐	已迴避該時段	-
2	縮小	施工過程將干擾範圍限制在工區影響範圍內，減少對周遭環境之擾動。	☒	☐	☐	已減少對周遭環境影響	
3	減輕	設置生物避逃設施及生物通道，減輕陸域動物的橫向阻隔。	☒	☐	☐	已設置生物避逃設施	
4	減輕	靜水池等設置小動物逃脫設施，以利於攀爬或躲藏。	☐	☐	☒	尚未施作	-
5	減輕	設置友善動物斜坡通道，避免小型動物跌落溝渠無法逃生。	☐	☐	☒	尚未施作	-

6	減輕	採用砌石生態工法，增加坡面通透性與粗糙面。	☒	☐	☐	已施作乾砌石護坡	
7	減輕	工區樹木設置保護措施，避免施工中意外傷及樹幹。	☐	☐	☒	未影響工區樹木	-
8	減輕	維持工區及周邊整潔，廚餘垃圾須每日收集清除，避免野生動物誤食。	☒	☐	☐	現場未有廚餘垃圾等廢棄物	-
	補償	渠道兩側砌石護坡上方以植纖網袋收邊，牆面石縫種植腎蕨，以利自然恢復植生地被。	☒	☐	☐	已堆疊植纖網袋	
10	補償	施工回填區表土裸露，鋪設稻草蓆令植生自然生長演替。	☐	☐	☒	尚未施作	-
主辦機關 單位/職稱 (簽名+日期)		農業部農田水利署北基管理處 (114/6/4)			主辦生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		無

備註：

1. 本表由主辦生態團隊填寫，會同主辦機關、監造單位、營造單位依據保育措施推動期程抽查。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合合格事項，應填寫施工階段 W-5.1「生態異常狀況處理表(主辦)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)						填寫單位	
						主辦生態團隊	
工程 名稱	錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施 改善工程				施工期程	114 年 4 月 1 日~114 年 10 月 27 日 共 210 日	
					抽查日期	114 年 7 月 17 日	
項次	生態保 育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合 格	不 合格	尚未 執行		
1	迴避	調整施工時間盡量避 免於早上 8 點前及下 午 5 點後施作,以免影 響野生動物棲息與覓 食。	☒	☐	☐	已迴避該時段	-
2	縮小	施工過程將干擾範圍 限制在工區影響範圍 內,減少對周遭環境之 擾動。	☒	☐	☐	已減少對周遭環 境影響	
3	減輕	設置生物避逃設施及 生物通道,減輕陸域動 物的橫向阻隔。	☒	☐	☐	已設置生物避逃 設施	
4	減輕	靜水池等設置小動物 逃脫設施,以利於攀爬 或躲藏。	☐	☐	☒	尚未施作	-
5	減輕	設置友善動物斜坡通 道,避免小型動物跌落 溝渠無法逃生。	☐	☐	☒	尚未施作	-

6	減輕	採用砌石生態工法，增加坡面通透性與粗糙面。	☒	☐	☐	已施作乾砌石護坡	
7	減輕	工區樹木設置保護措施，避免施工中意外傷及樹幹。	☐	☐	☒	未影響工區樹木	-
8	減輕	維持工區及周邊整潔，廚餘垃圾須每日收集清除，避免野生動物誤食。	☒	☐	☐	現場未有廚餘垃圾等廢棄物	-
	補償	渠道兩側砌石護坡上方以植纖網袋收邊，牆面石縫種植腎蕨，以利自然恢復植生地被。	☒	☐	☐	已堆疊植纖網袋	
10	補償	施工回填區表土裸露，鋪設稻草蓆令植生自然生長演替。	☐	☐	☒	尚未施作	-
主辦機關 單位/職稱 (簽名+日期)		農業部農田水利署北基管理處 (114/7/17)			主辦生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		無

施工中生態保育措施抽查表(監造)

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)						填寫單位	
						監造單位	
工程 名稱	錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施 改善工程				施工期程	114 年 4 月 1 日~114 年 10 月 27 日 共 210 日	
					抽查日期	114 年 4 月 21 日	
項次	生態保 育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合格	不 合格	尚未 執行		
1	迴避	調整施工時間盡量避免 於早上 8 點前及下午 5 點後施作，以免影響野 生動物棲息與覓食。	☒	☐	☐	確實迴避該時段 施工	-
2	縮小	施工過程將干擾範圍限 制在工區影響範圍內， 減少對周遭環境之擾 動。	☒	☐	☐	除施工必要區 域，未影響周遭 環境	
3	減輕	設置生物避逃設施及生 物通道，減輕陸域動物 的橫向阻隔。	☐	☐	☒	尚未施作	-
4	減輕	靜水池等設置小動物逃 脫設施，以利於攀爬或 躲藏。	☐	☐	☒	尚未施作	-
5	減輕	設置友善動物斜坡通 道，避免小型動物跌落 溝渠無法逃生。	☐	☐	☒	尚未施作	-

6	減輕	採用砌石生態工法，增加坡面通透性與粗糙面。	☒	☐	☐	確實施作乾砌石護坡	
7	減輕	工區樹木設置保護措施，避免施工中意外傷及樹幹。	☐	☐	☒	未影響工區樹木	-
8	減輕	維持工區及周邊整潔，廚餘垃圾須每日收集清除，避免野生動物誤食。	☒	☐	☐	工區保持清潔無發現廚餘垃圾	-
9	補償	渠道兩側砌石護坡上方以植纖網袋收邊，牆面石縫種植腎蕨，以利自然恢復植生地被。	☐	☐	☒	尚未施作	-
10	補償	施工回填區表土裸露，鋪設稻草蓆令植生自然生長演替。	☐	☐	☒	尚未施作	-
監造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		梁○○ (紘業水土保持技師事務所/技師) 114/4/21			監造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		無

備註：

1. 本表由監造單位填寫，依據保育措施推動期程抽查營造單位，主辦機關、主辦生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段 W-5.2「生態異常狀況處理表(監造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)						填寫單位	
						監造單位	
工程 名稱	錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施 改善工程		施工期程		114 年 4 月 1 日~114 年 10 月 27 日 共 210 日		
			抽查日期		114 年 5 月 14 日		
項次	生態保 育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合格	不 合格	尚未 執行		
1	迴避	調整施工時間盡量避免 於早上 8 點前及下午 5 點後施作，以免影響野 生動物棲息與覓食。	☒	☐	☐	確實迴避該時段 施工	-
2	縮小	施工過程將干擾範圍限 制在工區影響範圍內， 減少對周遭環境之擾 動。	☒	☐	☐	除施工必要區 域，未影響周遭 環境	
3	減輕	設置生物避逃設施及生 物通道，減輕陸域動物 的橫向阻隔。	☐	☐	☒	尚未施作	-
4	減輕	靜水池等設置小動物逃 脫設施，以利於攀爬或 躲藏。	☐	☐	☒	尚未施作	-
5	減輕	設置友善動物斜坡通 道，避免小型動物跌落 溝渠無法逃生。	☐	☐	☒	尚未施作	-


6	減輕	採用砌石生態工法，增加坡面通透性與粗糙面。	☒	☐	☐	確實施作乾砌石護坡	
7	減輕	工區樹木設置保護措施，避免施工中意外傷及樹幹。	☐	☐	☒	未影響工區樹木	-
8	減輕	維持工區及周邊整潔，廚餘垃圾須每日收集清除，避免野生動物誤食。	☒	☐	☐	工區保持清潔無發現廚餘垃圾	-
9	補償	渠道兩側砌石護坡上方以植纖網袋收邊，牆面石縫種植腎蕨，以利自然恢復植生地被。	☐	☐	☒	尚未施作	-
10	補償	施工回填區表土裸露，鋪設稻草蓆令植生自然生長演替。	☐	☐	☒	尚未施作	-
監造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		梁○○ (紘業水土保持技師事務所/技師) 114/5/14			監造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		無

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)						填寫單位	
						監造單位	
工程 名稱	錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施 改善工程		施工期程		114 年 4 月 1 日~114 年 10 月 27 日 共 210 日		
			抽查日期		114 年 6 月 3 日		
項次	生態保 育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合格	不 合格	尚未 執行		
1	迴避	調整施工時間盡量避免 於早上 8 點前及下午 5 點後施作，以免影響野 生動物棲息與覓食。	☒	☐	☐	確實迴避該時段 施工	-
2	縮小	施工過程將干擾範圍限 制在工區影響範圍內， 減少對周遭環境之擾 動。	☒	☐	☐	除施工必要區 域，未影響周遭 環境	
3	減輕	設置生物避逃設施及生 物通道，減輕陸域動物 的橫向阻隔。	☒	☐	☐	已設置生物避逃 設施	
4	減輕	靜水池等設置小動物逃 脫設施，以利於攀爬或 躲藏。	☐	☐	☒	尚未施作	-
5	減輕	設置友善動物斜坡通 道，避免小型動物跌落 溝渠無法逃生。	☐	☐	☒	尚未施作	-

6	減輕	採用砌石生態工法，增加坡面通透性與粗糙面。	☒	☐	☐	確實施作乾砌石護坡	
7	減輕	工區樹木設置保護措施，避免施工中意外傷及樹幹。	☐	☐	☒	未影響工區樹木	-
8	減輕	維持工區及周邊整潔，廚餘垃圾須每日收集清除，避免野生動物誤食。	☒	☐	☐	工區保持清潔無發現廚餘垃圾	-
9	補償	渠道兩側砌石護坡上方以植纖網袋收邊，牆面石縫種植腎蕨，以利自然恢復植生地被。	☒	☐	☐	乾砌石護坡上方確實以植纖網袋收邊	
10	補償	施工回填區表土裸露，鋪設稻草席令植生自然生長演替。	☐	☐	☒	尚未施作	-
監造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		梁○○ (紘業水土保持技師事務所/技師) 114/6/3			監造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		無

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)						填寫單位	
						監造單位	
工程 名稱	錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施 改善工程				施工期程	114 年 4 月 1 日~114 年 10 月 27 日 共 210 日	
					抽查日期	114 年 7 月 3 日	
項次	生態保 育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合格	不 合格	尚未 執行		
1	迴避	調整施工時間盡量避免 於早上 8 點前及下午 5 點後施作，以免影響野 生動物棲息與覓食。	☒	☐	☐	確實迴避該時段 施工	-
2	縮小	施工過程將干擾範圍限 制在工區影響範圍內， 減少對周遭環境之擾 動。	☒	☐	☐	除施工必要區 域，未影響周遭 環境	
3	減輕	設置生物避逃設施及生 物通道，減輕陸域動物 的橫向阻隔。	☒	☐	☐	已設置生物避逃 設施	
4	減輕	靜水池等設置小動物逃 脫設施，以利於攀爬或 躲藏。	☐	☐	☒	尚未施作	-
5	減輕	設置友善動物斜坡通 道，避免小型動物跌落 溝渠無法逃生。	☐	☐	☒	尚未施作	-


6	減輕	採用砌石生態工法，增加坡面通透性與粗糙面。	☒	☐	☐	確實施作乾砌石護坡	
7	減輕	工區樹木設置保護措施，避免施工中意外傷及樹幹。	☒	☐	☐	已確實做好樹幹保護	
8	減輕	維持工區及周邊整潔，廚餘垃圾須每日收集清除，避免野生動物誤食。	☒	☐	☐	工區保持清潔無發現廚餘垃圾	-
9	補償	渠道兩側砌石護坡上方以植纖網袋收邊，牆面石縫種植腎蕨，以利自然恢復植生地被。	☒	☐	☐	乾砌石護坡上方確實以植纖網袋收邊	
10	補償	施工回填區表土裸露，鋪設稻草蓆令植生自然生長演替。	☐	☐	☒	尚未施作	-
監造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		梁○○ (絃業水土保持技師事務所/技師) 114/7/3			監造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		無

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)						填寫單位	
						監造單位	
工程名稱	錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施改善工程		施工期程		114 年 4 月 1 日~114 年 10 月 27 日 共 210 日		
			抽查日期		114 年 8 月 22 日		
項次	生態保育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合格	不合格	尚未執行		
1	迴避	調整施工時間盡量避免於早上 8 點前及下午 5 點後施作，以免影響野生動物棲息與覓食。	☒	☐	☐	確實迴避該時段施工	-
2	縮小	施工過程將干擾範圍限制在工區影響範圍內，減少對周遭環境之擾動。	☒	☐	☐	除施工必要區域，未影響周遭環境	
3	減輕	設置生物避逃設施及生物通道，減輕陸域動物的橫向阻隔。	☒	☐	☐	已設置生物避逃設施	
4	減輕	靜水池等設置小動物逃脫設施，以利於攀爬或躲藏。	☐	☐	☒	尚未施作	-
5	減輕	設置友善動物斜坡通道，避免小型動物跌落溝渠無法逃生。	☒	☐	☐	友善動物斜坡通道施作中	

6	減輕	採用砌石生態工法，增加坡面通透性與粗糙面。	☒	☐	☐	確實施作乾砌石護坡	
7	減輕	工區樹木設置保護措施，避免施工中意外傷及樹幹。	☐	☐	☒	未影響工區樹木	-
8	減輕	維持工區及周邊整潔，廚餘垃圾須每日收集清除，避免野生動物誤食。	☒	☐	☐	工區保持清潔無發現廚餘垃圾	-
9	補償	渠道兩側砌石護坡上方以植纖網袋收邊，牆面石縫種植腎蕨，以利自然恢復植生地被。	☒	☐	☐	乾砌石護坡上方確實以植纖網袋收邊	
10	補償	施工回填區表土裸露，鋪設稻草蓆令植生自然生長演替。	☐	☐	☒	尚未施作	-
監造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		梁○○ (紘業水土保持技師事務所/技師) 114/8/22			監造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		無

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)						填寫單位	
						監造單位	
工程 名稱	錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施 改善工程				施工期程	114 年 4 月 1 日~114 年 10 月 27 日 共 210 日	
					抽查日期	114 年 9 月 15 日	
項次	生態保 育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合格	不 合格	尚未 執行		
1	迴避	調整施工時間盡量避免 於早上 8 點前及下午 5 點後施作，以免影響野 生動物棲息與覓食。	☒	☐	☐	確實迴避該時段 施工	-
2	縮小	施工過程將干擾範圍限 制在工區影響範圍內， 減少對周遭環境之擾 動。	☒	☐	☐	除施工必要區 域，未影響周遭 環境	
3	減輕	設置生物避逃設施及生 物通道，減輕陸域動物 的橫向阻隔。	☒	☐	☐	已設置生物避逃 設施	
4	減輕	靜水池等設置小動物逃 脫設施，以利於攀爬或 躲藏。	☐	☐	☒	尚未施作	-
5	減輕	設置友善動物斜坡通 道，避免小型動物跌落 溝渠無法逃生。	☒	☐	☐	已設置友善動物 斜坡通道	

6	減輕	採用砌石生態工法，增加坡面通透性與粗糙面。	☒	☐	☐	確實施作乾砌石護坡	
7	減輕	工區樹木設置保護措施，避免施工中意外傷及樹幹。	☐	☐	☒	未影響工區樹木	-
8	減輕	維持工區及周邊整潔，廚餘垃圾須每日收集清除，避免野生動物誤食。	☒	☐	☐	工區保持清潔無發現廚餘垃圾	-
9	補償	渠道兩側砌石護坡上方以植纖網袋收邊，牆面石縫種植腎蕨，以利自然恢復植生地被。	☒	☐	☐	乾砌石護坡上方確實以植纖網袋收邊	
10	補償	施工回填區表土裸露，鋪設稻草蓆令植生自然生長演替。	☐	☐	☒	尚未施作	-
監造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		梁○○ (紘業水土保持技師事務所/技師) 114/9/15			監造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		無

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)						填寫單位	
						監造單位	
工程名稱	錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施改善工程				施工期程	114 年 4 月 1 日~114 年 10 月 27 日 共 210 日	
					抽查日期	114 年 10 月 14 日	
項次	生態保育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合格	不合格	尚未執行		
1	迴避	調整施工時間盡量避免於早上 8 點前及下午 5 點後施作，以免影響野生動物棲息與覓食。	☒	☐	☐	確實迴避該時段施工	-
2	縮小	施工過程將干擾範圍限制在工區影響範圍內，減少對周遭環境之擾動。	☒	☐	☐	僅使用部分休耕農地作為施工便道，並於施作完成後，覆土回復原本周邊之農耕環境	
3	減輕	設置生物避逃設施及生物通道，減輕陸域動物的橫向阻隔。	☒	☐	☐	已設置生物避逃設施及生物通道	
4	減輕	靜水池等設置小動物逃脫設施，以利於攀爬或躲藏。	☒	☐	☐	已堆置動物逃生坡道	
5	減輕	設置友善動物斜坡通道，避免小型動物跌落溝渠無法逃生。	☒	☐	☐	已設置友善動物斜坡通道	

6	減輕	採用砌石生態工法，增加坡面通透性與粗糙面。	☒	☐	☐	確實施工乾砌石護坡	
7	減輕	工區樹木設置保護措施，避免施工中意外傷及樹幹。	☐	☐	☒	未影響工區樹木	-
8	減輕	維持工區及周邊整潔，廚餘垃圾須每日收集清除，避免野生動物誤食。	☒	☐	☐	工區保持清潔無發現廚餘垃圾	-
9	補償	渠道兩側砌石護坡上方以植纖網袋收邊，牆面石縫種植腎蕨，以利自然恢復植生地被。	☒	☐	☐	乾砌石護坡上方確實以植纖網袋收邊，牆面石縫已種植腎蕨	
10	補償	施工回填區表土裸露，鋪設稻草蓆令植生自然生長演替。	☒	☐	☐	表土裸露處已確實鋪設稻草蓆	
監造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		梁○○ (紘業水土保持技師事務所/技師) 114/10/14			監造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		無

施工中生態保育措施自主檢查表(營造)

W-4 施工中生態保育措施自主檢查表(營造)						填寫單位	
						營造單位	
工程 名稱	錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施 改善工程				施工期程	114 年 4 月 1 日~114 年 10 月 27 日 共 210 日	
					抽查日期	114 年 4 月 18 日	
項次	生態保 育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合格	不 合格	尚未 執行		
1	迴避	調整施工時間盡量避免 於早上 8 點前及下午 5 點後施作，以免影響野 生動物棲息與覓食。	☒	☐	☐	遵照辦理，工地 施工時間調整為 8:00~17:00	-
2	縮小	施工過程將干擾範圍限 制在工區影響範圍內， 減少對周遭環境之擾 動。	☒	☐	☐	遵照辦理，除工 程必要區域，未 影響周遭環境	
3	減輕	設置生物避逃設施及生 物通道，減輕陸域動物 的橫向阻隔。	☐	☐	☒	尚未設置生物避 逃設施及生物通 道	-
4	減輕	靜水池等設置小動物逃 脫設施，以利於攀爬或 躲藏。	☐	☐	☒	尚未施作靜水池	-
5	減輕	設置友善動物斜坡通 道，避免小型動物跌落 溝渠無法逃生。	☐	☐	☒	尚未設置友善動 物斜坡通道	-

6	減輕	採用砌石生態工法，增加坡面通透性與粗糙面。	☒	☐	☐	遵照辦理，確實依圖說施作乾砌石護坡	
7	減輕	工區樹木設置保護措施，避免施工中意外傷及樹幹。	☐	☐	☒	施工未影響工區樹木	-
8	減輕	維持工區及周邊整潔，廚餘垃圾須每日收集清除，避免野生動物誤食。	☒	☐	☐	遵照辦理，確實清理工區垃圾、雜物及廢棄物	-
9	補償	渠道兩側砌石護坡上方以植纖網袋收邊，牆面石縫種植腎蕨，以利自然恢復植生地被。	☐	☐	☒	尚未施作	-
10	補償	施工回填區表土裸露，鋪設稻草蓆令植生自然生長演替。	☐	☐	☒	尚未施作	-
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		鄭○○ (成鎰營造股份有限公司/ 工地負責人) 114/4/18			營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		無

備註：

1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段 W-5.3「生態異常狀況處理表(營造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

W-4 施工生態保育措施自主檢查表(營造)						填寫單位	
						營造單位	
工程 名稱	錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施 改善工程				施工期程	114 年 4 月 1 日~114 年 10 月 27 日 共 210 日	
					抽查日期	114 年 5 月 9 日	
項次	生態保 育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合格	不 合格	尚未 執行		
1	迴避	調整施工時間盡量避免 於早上 8 點前及下午 5 點後施作，以免影響野 生動物棲息與覓食。	☒	☐	☐	遵照辦理，工地 施工時間調整為 8:00~17:00	-
2	縮小	施工過程將干擾範圍限 制在工區影響範圍內， 減少對周遭環境之擾 動。	☒	☐	☐	遵照辦理，除工 程必要區域，未 影響周遭環境	
3	減輕	設置生物避逃設施及生 物通道，減輕陸域動物 的橫向阻隔。	☐	☐	☒	尚未設置生物避 逃設施及生物通 道	-
4	減輕	靜水池等設置小動物逃 脫設施，以利於攀爬或 躲藏。	☐	☐	☒	尚未施作靜水池	-
5	減輕	設置友善動物斜坡通 道，避免小型動物跌落 溝渠無法逃生。	☐	☐	☒	尚未設置友善動 物斜坡通道	-

6	減輕	採用砌石生態工法，增加坡面通透性與粗糙面。	☒	☐	☐	遵照辦理，確實依圖說施作乾砌石護坡	
7	減輕	工區樹木設置保護措施，避免施工中意外傷及樹幹。	☐	☐	☒	施工未影響工區樹木	-
8	減輕	維持工區及周邊整潔，廚餘垃圾須每日收集清除，避免野生動物誤食。	☒	☐	☐	遵照辦理，確實清理工區垃圾、雜物及廢棄物	-
9	補償	渠道兩側砌石護坡上方以植纖網袋收邊，牆面石縫種植腎蕨，以利自然恢復植生地被。	☐	☐	☒	尚未施作	-
10	補償	施工回填區表土裸露，鋪設稻草蓆令植生自然生長演替。	☐	☐	☒	尚未施作	-
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		鄭○○ (成鎰營造股份有限公司/ 工地負責人) 114/5/9			營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		無

W-4 施工中生態保育措施自主檢查表(營造)						填寫單位	
						營造單位	
工程 名稱	錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施 改善工程				施工期程	114 年 4 月 1 日~114 年 10 月 27 日 共 210 日	
					抽查日期	114 年 6 月 17 日	
項次	生態保 育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合格	不 合格	尚未 執行		
1	迴避	調整施工時間盡量避免 於早上 8 點前及下午 5 點後施作，以免影響野 生動物棲息與覓食。	☒	☐	☐	遵照辦理，工地 施工時間調整為 8:00~17:00	-
2	縮小	施工過程將干擾範圍限 制在工區影響範圍內， 減少對周遭環境之擾 動。	☒	☐	☐	遵照辦理，除工 程必要區域，未 影響周遭環境	
3	減輕	設置生物避逃設施及生 物通道，減輕陸域動物 的橫向阻隔。	☒	☐	☐	遵照辦理，已設 置生物避逃設施	
4	減輕	靜水池等設置小動物逃 脫設施，以利於攀爬或 躲藏。	☐	☐	☒	尚未施作靜水池	-
5	減輕	設置友善動物斜坡通 道，避免小型動物跌落 溝渠無法逃生。	☐	☐	☒	尚未設置友善動 物斜坡通道	-

6	減輕	採用砌石生態工法，增加坡面通透性與粗糙面。	☒	☐	☐	遵照辦理，確實依圖說施作乾砌石護坡	
7	減輕	工區樹木設置保護措施，避免施工中意外傷及樹幹。	☐	☐	☒	施工未影響工區樹木	-
8	減輕	維持工區及周邊整潔，廚餘垃圾須每日收集清除，避免野生動物誤食。	☒	☐	☐	遵照辦理，確實清理工區垃圾、雜物及廢棄物	-
9	補償	渠道兩側砌石護坡上方以植纖網袋收邊，牆面石縫種植腎蕨，以利自然恢復植生地被。	☒	☐	☐	遵照辦理，已於砌石護坡上方以植纖網袋收邊	
10	補償	施工回填區表土裸露，鋪設稻草蓆令植生自然生長演替。	☐	☐	☒	尚未施作	-
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		鄭○○ (成鎰營造股份有限公司/ 工地負責人) 114/6/17			營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		無

W-4 施工中生態保育措施自主檢查表(營造)						填寫單位	
						營造單位	
工程 名稱	錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施 改善工程				施工期程	114 年 4 月 1 日~114 年 10 月 27 日 共 210 日	
					抽查日期	114 年 7 月 22 日	
項次	生態保 育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合格	不 合格	尚未 執行		
1	迴避	調整施工時間盡量避免 於早上 8 點前及下午 5 點後施作，以免影響野 生動物棲息與覓食。	☒	☐	☐	遵照辦理，工地 施工時間調整為 8:00~17:00	-
2	縮小	施工過程將干擾範圍限 制在工區影響範圍內， 減少對周遭環境之擾 動。	☒	☐	☐	遵照辦理，除工 程必要區域，未 影響周遭環境	
3	減輕	設置生物避逃設施及生 物通道，減輕陸域動物 的橫向阻隔。	☒	☐	☐	遵照辦理，已設 置生物避逃設施	
4	減輕	靜水池等設置小動物逃 脫設施，以利於攀爬或 躲藏。	☐	☐	☒	尚未施作靜水池	-
5	減輕	設置友善動物斜坡通 道，避免小型動物跌落 溝渠無法逃生。	☐	☐	☒	尚未設置友善動 物斜坡通道	-

6	減輕	採用砌石生態工法，增加坡面通透性與粗糙面。	☒	☐	☐	遵照辦理，確實依圖說施作乾砌石護坡	
7	減輕	工區樹木設置保護措施，避免施工中意外傷及樹幹。	☐	☐	☒	施工未影響工區樹木	-
8	減輕	維持工區及周邊整潔，廚餘垃圾須每日收集清除，避免野生動物誤食。	☒	☐	☐	遵照辦理，確實清理工區垃圾、雜物及廢棄物	-
9	補償	渠道兩側砌石護坡上方以植纖網袋收邊，牆面石縫種植腎蕨，以利自然恢復植生地被。	☒	☐	☐	遵照辦理，已於砌石護坡上方以植纖網袋收邊	
10	補償	施工回填區表土裸露，鋪設稻草蓆令植生自然生長演替。	☐	☐	☒	尚未施作	-
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		鄭○○ (成鎰營造股份有限公司/ 工地負責人) 114/7/22			營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		無


W-4 施工生態保育措施自主檢查表(營造)						填寫單位	
						營造單位	
工程 名稱	錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施 改善工程				施工期程	114 年 4 月 1 日~114 年 10 月 27 日 共 210 日	
					抽查日期	114 年 8 月 18 日	
項次	生態保 育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合格	不 合格	尚未 執行		
1	迴避	調整施工時間盡量避免 於早上 8 點前及下午 5 點後施作，以免影響野 生動物棲息與覓食。	☒	☐	☐	遵照辦理，工地 施工時間調整為 8:00~17:00	-
2	縮小	施工過程將干擾範圍限 制在工區影響範圍內， 減少對周遭環境之擾 動。	☒	☐	☐	遵照辦理，除工 程必要區域，未 影響周遭環境	
3	減輕	設置生物避逃設施及生 物通道，減輕陸域動物 的橫向阻隔。	☒	☐	☐	遵照辦理，已設 置生物避逃設施	
4	減輕	靜水池等設置小動物逃 脫設施，以利於攀爬或 躲藏。	☐	☐	☒	尚未設置動物逃 脫設施	-
5	減輕	設置友善動物斜坡通 道，避免小型動物跌落 溝渠無法逃生。	☐	☐	☒	尚未設置友善動 物斜坡通道	-



6	減輕	採用砌石生態工法，增加坡面通透性與粗糙面。	☒	☐	☐	遵照辦理，確實依圖說施作乾砌石護坡	
7	減輕	工區樹木設置保護措施，避免施工中意外傷及樹幹。	☐	☐	☒	施工未影響工區樹木	-
8	減輕	維持工區及周邊整潔，廚餘垃圾須每日收集清除，避免野生動物誤食。	☒	☐	☐	遵照辦理，確實清理工區垃圾、雜物及廢棄物	-
9	補償	渠道兩側砌石護坡上方以植纖網袋收邊，牆面石縫種植腎蕨，以利自然恢復植生地被。	☒	☐	☐	遵照辦理，已於砌石護坡上方以植纖網袋收邊	
10	補償	施工回填區表土裸露，鋪設稻草蓆令植生自然生長演替。	☐	☐	☒	尚未施作	-
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		鄭○○ (成鎰營造股份有限公司/ 工地負責人) 114/8/18			營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		無

W-4 施工生態保育措施自主檢查表(營造)						填寫單位	
						營造單位	
工程 名稱	錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施 改善工程				施工期程	114 年 4 月 1 日~114 年 10 月 27 日 共 210 日	
					抽查日期	114 年 9 月 6 日	
項次	生態保 育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合格	不 合格	尚未 執行		
1	迴避	調整施工時間盡量避免 於早上 8 點前及下午 5 點後施作，以免影響野 生動物棲息與覓食。	☒	☐	☐	遵照辦理，工地 施工時間調整為 8:00~17:00	-
2	縮小	施工過程將干擾範圍限 制在工區影響範圍內， 減少對周遭環境之擾 動。	☒	☐	☐	遵照辦理，除工 程必要區域，未 影響周遭環境	
3	減輕	設置生物避逃設施及生 物通道，減輕陸域動物 的橫向阻隔。	☒	☐	☐	遵照辦理，已設 置生物避逃設施	
4	減輕	靜水池等設置小動物逃 脫設施，以利於攀爬或 躲藏。	☐	☐	☒	尚未設置動物逃 脫設施	-
5	減輕	設置友善動物斜坡通 道，避免小型動物跌落 溝渠無法逃生。	☒	☐	☐	遵照辦理，已設 置友善動物斜坡 通道	

6	減輕	採用砌石生態工法，增加坡面通透性與粗糙面。	☒	☐	☐	遵照辦理，確實依圖說施作乾砌石護坡	
7	減輕	工區樹木設置保護措施，避免施工中意外傷及樹幹。	☐	☐	☒	施工未影響工區樹木	-
8	減輕	維持工區及周邊整潔，廚餘垃圾須每日收集清除，避免野生動物誤食。	☒	☐	☐	遵照辦理，確實清理工區垃圾、雜物及廢棄物	-
9	補償	渠道兩側砌石護坡上方以植纖網袋收邊，牆面石縫種植腎蕨，以利自然恢復植生地被。	☒	☐	☐	遵照辦理，已於砌石護坡上方以植纖網袋收邊	
10	補償	施工回填區表土裸露，鋪設稻草蓆令植生自然生長演替。	☐	☐	☒	尚未施作	-
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		鄭○○ (成鎰營造股份有限公司/ 工地負責人) 114/9/6			營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		無

W-4 施工中生態保育措施自主檢查表(營造)						填寫單位	
						營造單位	
工程 名稱	錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施 改善工程				施工期程	114 年 4 月 1 日~114 年 10 月 27 日 共 210 日	
					抽查日期	114 年 10 月 3 日	
項次	生態保 育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合格	不 合格	尚未 執行		
1	迴避	調整施工時間盡量避免 於早上 8 點前及下午 5 點後施作，以免影響野 生動物棲息與覓食。	☒	☐	☐	遵照辦理，工地 施工時間調整為 8:00~17:00	-
2	縮小	施工過程將干擾範圍限 制在工區影響範圍內， 減少對周遭環境之擾 動。	☒	☐	☐	遵照辦理，除工 程必要區域，未 影響周遭環境	
3	減輕	設置生物避逃設施及生 物通道，減輕陸域動物 的橫向阻隔。	☒	☐	☐	遵照辦理，已設 置生物避逃設施	
4	減輕	靜水池等設置小動物逃 脫設施，以利於攀爬或 躲藏。	☐	☐	☒	尚未設置動物逃 脫設施	-
5	減輕	設置友善動物斜坡通 道，避免小型動物跌落 溝渠無法逃生。	☒	☐	☐	遵照辦理，已設 置友善動物斜坡 通道	

6	減輕	採用砌石生態工法，增加坡面通透性與粗糙面。	☒	☐	☐	遵照辦理，確實依圖說施作乾砌石護坡	
7	減輕	工區樹木設置保護措施，避免施工中意外傷及樹幹。	☐	☐	☒	施工未影響工區樹木	-
8	減輕	維持工區及周邊整潔，廚餘垃圾須每日收集清除，避免野生動物誤食。	☒	☐	☐	遵照辦理，確實清理工區垃圾、雜物及廢棄物	-
9	補償	渠道兩側砌石護坡上方以植纖網袋收邊，牆面石縫種植腎蕨，以利自然恢復植生地被。	☒	☐	☐	遵照辦理，已於砌石護坡上方以植纖網袋收邊	
10	補償	施工回填區表土裸露，鋪設稻草席令植生自然生長演替。	☐	☐	☒	尚未施作	-
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		鄭○○ (成鎰營造股份有限公司/ 工地負責人) 114/10/3			營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		無

W-4 施工中生態保育措施自主檢查表(營造)						填寫單位	
						營造單位	
工程 名稱	錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施 改善工程				施工工期	114 年 4 月 1 日~114 年 10 月 27 日 共 210 日	
					抽查日期	114 年 10 月 18 日	
項次	生態保 育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合格	不 合格	尚未 執行		
1	迴避	調整施工時間盡量避免 於早上 8 點前及下午 5 點後施作，以免影響野 生動物棲息與覓食。	☒	☐	☐	遵照辦理，工地 施工時間調整為 8:00~17:00	-
2	縮小	施工過程將干擾範圍限 制在工區影響範圍內， 減少對周遭環境之擾 動。	☒	☐	☐	遵照辦理，除工 程必要區域，未 影響周遭環境	
3	減輕	設置生物避逃設施及生 物通道，減輕陸域動物 的橫向阻隔。	☒	☐	☐	遵照辦理，已設 置生物避逃設施 及生物通道	
4	減輕	靜水池等設置小動物逃 脫設施，以利於攀爬或 躲藏。	☒	☐	☐	遵照辦理，已設 置動物逃脫設施	
5	減輕	設置友善動物斜坡通 道，避免小型動物跌落 溝渠無法逃生。	☒	☐	☐	遵照辦理，已設 置友善動物斜坡 通道	

6	減輕	採用砌石生態工法，增加坡面通透性與粗糙面。	☒	☐	☐	遵照辦理，確實依圖說施作乾砌石護坡	
7	減輕	工區樹木設置保護措施，避免施工中意外傷及樹幹。	☐	☐	☒	施工未影響工區樹木	-
8	減輕	維持工區及周邊整潔，廚餘垃圾須每日收集清除，避免野生動物誤食。	☒	☐	☐	遵照辦理，確實清理工區垃圾、雜物及廢棄物	-
9	補償	渠道兩側砌石護坡上方以植纖網袋收邊，牆面石縫種植腎蕨，以利自然恢復植生地被。	☒	☐	☐	遵照辦理，已於砌石護坡上方以植纖網袋收邊，牆面石縫已種植腎蕨	
10	補償	施工回填區表土裸露，鋪設稻草蓆令植生自然生長演替。	☒	☐	☐	遵照辦理，已鋪設稻草蓆	
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		鄭○○ (成鎰營造股份有限公司/ 工地負責人) 114/10/18			營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		無

W-5.1 生態異常狀況處理表(主辦)			填寫單位
			主辦生態團隊
填表人員 單位/職稱 (簽名+日期)	農業部農田水利署北基管理處	填表日期	年 月 日
狀況提報人 單位/職稱 (簽名+日期)	無	異常狀況 發現日期	年 月 日
異常狀況說明	無異常狀況發生	(檢附照片)	
解決對策			
複查人員 (單位/職稱)		複查日期	年 月 日
改善結果	☐ 需再行改善：(說明待改善事項) ☐ 已妥善處理：(說明改善結果)	(檢附改善後照片)	

備註：

1. 本表由**主辦生態團隊**填寫，如發現異常應會同**主辦機關、監造單位、營造單位**至現場確認異常情況並擬定處理策略。
2. 環境生態異常狀況處理需依次填寫，得自行增加頁面
3. 生態異常情形如應保護之植被遭移除、魚群暴斃、施工便道闢設過大、水質渾濁、民間團體或在地居民陳情等事件。

W-5.2 生態異常狀況處理表(監造)			填寫單位	
			監造單位	
填表人員 單位/職稱 (簽名+日期)	梁○○ (絃業水土保持技師事務所/技師)	填表日期	年 月 日	
狀況提報人 單位/職稱 (簽名+日期)	無	異常狀況 發現日期	年 月 日	
異常狀況說明	無異常狀況發生	(檢附照片)		
解決對策				
複查人員 (單位/職稱)		複查日期	年 月 日	
改善結果	☐ 需再行改善：(說明待改善事項) ☐ 已妥善處理：(說明改善結果)	(檢附改善後照片)		

備註：

4. 本表由監造單位填寫，如發現異常應立即通報主辦機關，並會同主辦機關、主辦生態團隊、營造單位至現場確認異常情況並研議處理策略。
5. 環境生態異常狀況處理需依次填寫，得自行增加頁面
6. 生態異常情形如應保護之植被遭移除、魚群暴斃、施工便道闢設過大、水質渾濁、民間團體或在地居民陳情等事件。

W-5.3 生態異常狀況處理表(營造)			填寫單位	
			營造單位	
填表人員 單位/職稱 (簽名+日期)	鄭○○ (成鎰營造股份有限公司/負責人)	填表日期	年 月 日	
狀況提報人 單位/職稱 (簽名+日期)	無	異常狀況 發現日期	年 月 日	
異常狀況說明	無異常狀況發生	(檢附照片)		
解決對策				
複查人員 (單位/職稱)		複查日期	年 月 日	
改善結果	☐ 需再行改善：(說明待改善事項) ☐ 已妥善處理：(說明改善結果)	(檢附改善後照片)		

備註：

7. 本表由**營造單位**填寫，如發現異常應立即通報**主辦機關**及**監造單位**，並會同**主辦機關**、**主辦生態團隊**、**監造單位**至現場確認異常情況並研議處理策略。
8. 環境生態異常狀況處理需依次填寫，得自行增加頁面
9. 生態異常情形如應保護之植被遭移除、魚群暴斃、施工便道闢設過大、水質渾濁、民間團體或在地居民陳情等事件。

W-6 民眾參與紀錄表			填寫單位
			主辦生態團隊
辦理日期	114 年 3 月 13 日	工程名稱	錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施改善工程
地點	錫板里里民活動中心	工程階段	☐ 核定階段 ☐ 規劃設計階段 ☒ 施工階段
辦理方式	☒ 說明會 ☐ 訪談 ☐ 現勘 ☐ 工作坊 ☐ 座談會 ☐ 公聽會 ☐ 其他_____		
參加人員	單位/職稱	角色	
詳簽到單	北基處	☒ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☐ 其他_____	
詳簽到單	錫板里里長	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☒ 其他_____	
詳簽到單	錫板里里民	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☒ 其他_____	
詳簽到單	監造單位	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☒ 其他_____	
詳簽到單	營造單位	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☒ 其他_____	
意見摘要		處理情形回覆	
詳會議記錄		詳會議記錄	

備註：

1. 本表由**主辦生態團隊**依機關紀錄摘要整理填寫，由**主辦機關**回覆，**主辦機關**、**監造單位**、**營造單位**提供相關資料。
2. 相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。
3. 表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

農業部農田水利署北基管理處
「錫板溪等地區周遭適作農地擴大灌溉服務設施改善工程」施工說明會
會議紀錄

壹、時間：114 年 3 月 13 日（星期四）上午 10 時

貳、地點：錫板里里民活動中心(三芝智成堂)

參、主持人：戴

記錄：彭

肆、出（列）席單位及人員：如簽到單

伍、設計廠商說明設計理念及講解工程圖說：(略)

陸、施工廠商說明施工順序及期程：(略)

柒、里民意見交流：(略)

捌、會議決議

一、本案訂於 114 年 4 月 1 日(星期二)開工，114 年 10 月 27 日完工，本案為 210 日曆天，契約金額為新臺幣 1,648 萬元整，請監造單位於施工期間派員全程在場。

二、本案依公共工程委員會及契約所訂權責分工表辦理。

三、每月提送資料如當月有執行的項目皆須檢附正本供主辦單位存查。請自行掃描或影印存檔副本，以供爾後考工或督導查察。
(如當月有混凝土圓柱抗壓，則需附上相關表單的材料設備抽試驗申請單、材料設備管制總表、檢驗報告、核判紀錄等)

四、本工程施作順序請依里民建議調整，請施工廠商進場前，先與當地里民確認施作時間，避免施工期間影響耕作時程。

五、後續里民如有疑義或需求，由本處三石工作站先行協助，必要時，將辦理會勘並邀集設計廠商、施工廠商共同討論，取得共識後，在不影響預算及施作範圍內調整，以順利完成本案工程為目標，再請大家協助配合。

玖、散會時間：上午 11 時。